Attestazione di conformità degli aggregati secondo la norma UNI EN 13139 Aggregati per malte

COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO s.c.
Via G. Di Vittorio, 2 - angolo Via Grandi, 1
I-42046 Reggiolo RE

Unità produttiva di SALVATERRA Via Reverberi 99 I-42010 Salvaterra - RE

CE	Organismo d'ispezione: **0948**	Sistema di attestazione	**2+**	Cava di provenienza:	**VIGNA SALVATERRA - RE**
	Anno di affissione: **11**			Descrizione petrografica UNI EN 932-3	**Aggregati derivanti da mistone di sabbia e ghiaia a composizione sia silicatica (arenarie, serpentiniti, quarzo, gneiss, vulcaniti, feldspato, miche) sia carbonatica (calcari micritici, calcareniti, calce spatica)**
	N° Certificato: **0948-CPD-0003**				

Denominazione commerciale	Dimensione	Categoria UNI EN 933-1	Tolleranza	Forma dei granuli	Indice di appiattimento UNI EN 933-3	Indice di Forma UNI EN 933-4	Passante allo 0,063 mm UNI EN 933-1	Equivalente in sabbia UNI EN 933-8	Valore di blu UNI EN 933-9	M. volumica del granulo UNI EN 1097-6	Assorbimento UNI EN 1097-6	Sostanze organiche UNI EN 1744-1	Los Angeles UNI EN 1097-2	Res. usura Micro Deval UNI EN 1097-1	Resistenza alla levigabilità UNI EN 1097-8	Res. Abrasione superficiale UNI EN 1097-8	Res. gelo e disgelo UNI EN 1367	Reattività alcali-silice UNI EN 8520	Contento di ioni cloro UNI EN 1744-1	Solfati solubili in acido UNI EN 1744-1	Zolfo totale UNI EN 1744-1	Emissione di radioattività	Sostanze pericolose D.M. 186
	d/D	G_C G_F $G_{NG}G_A$	G_T	N/F	FI	SI	Cat	SE %	MB g/kg	Mg/m³	%	Color (*)	LA	M_{DE}	VL	AAV	F MS	% esp	% C	AS	% S		
Sabbia granita 0/4	0/4			F			Cat 2	82	0,9	2,66	1,1	1						Non reattivo	0,004	$AS_{0,2}$	<0,001	<1Bq/kg	Non presenti

Note: = Nessuna prestazione determinata; N.R.= Non richiesto; * = n° vetrino colorato di riferimento.
Determinazioni non applicabili: Contenuto di conchiglie; Resistenza all'urto; Resistenza abrasione pneumatici chiodati; Stabilità di volume.

Data: 28/06/2011